Nettoyant et préparateur pour béton et maçonnerie

Décapant No. 991

- Prépare la surface pour la peinture et la teinture
- Enlève les taches de gras, d'huile et de liquide d'automobile
- Biodégradable et facile à nettoyer à l'eau
- Enlever les taches de rouille et d'argile rouge

IMPORTANT! NE PAS OUVRIR LE CONTENANT AVANT DE LIRE LE MODE D'EMPLOI. PROTÉGER CONTRE LE GEL.

OÙ L'UTILISER

- Utilisez sur des surfaces intérieures/extérieures sans revêtement, comme les planchers de garage, les entrées, les trottoirs, les terrasses, les planchers de sous-sols et les murs en béton.
- Enlève les taches de gras, d'huile, de liquide d'automobile, de rouille et d'argile rouge.
- NE PAS UTILISER SUR MARBRE, GRANIT, BÉTON DE GRANIT, BÉTON COLORÉ, LAITON, BRONZE ou CUIVRE.
- **Remarque :** Si aucun décapage n'est nécessaire, utilisez un produit comme le dégraissant et nettoyant pour béton et maçonnerie BEHR PREMIUM[MC] No. 990.

ATTENTION : Les surfaces peuvent devenir glissantes lorsqu'elles sont mouillées. Faites preuve de prudence en marchant sur une surface humide.

PRÉPARATION† (Il est recommandé de suivre les étapes ci-dessous pour optimiser les résultats.)

- Le nouveau béton doit durcir pendant au moins 30 jours.
- Essuyer tout excès d'huile et de gras.
- Grattez et balayez la saleté ou toute trace de contaminant sur la surface.
- Enlevez complètement tout revêtement existant avant l'utilisation. Rincez la surface abondamment avant de la traiter avec le NETTOYANT ET PRÉPARATEUR POUR BÉTON ET MAÇONNERIE BEHR PREMIUM No. 991.
- Protéger le gazon et les plantes environnantes en les aspergeant d'eau et en les recouvrant de draps de plastique.
- Empêcher les solutions de rinçage de pénétrer dans les égouts.

MÉLANGER

- NE PAS MÉLANGER DANS UN CONTENANT EN MÉTAL. Utilisez un contenant à mélanger en plastique pouvant contenir jusqu'à 2 gallons de solution diluée.
- Utilisez une solution concentrée sur les surfaces intérieures /extérieures tachées et difficiles à nettoyer, et sur le béton lisse. Travaillez toujours dans un endroit bien aéré.
- Pour nettoyer le béton neuf ou légèrement taché ou pour préparer du métal galvanisé, utilisez une solution diluée composée de 1 part de produit No. 991 et de 1 part d'eau (dilution 1:1).
- Brasser la solution diluée à fond.Éviter les éclaboussures.

APPLICATION

- Portez des vêtements et des lunettes de protection, ainsi que des gants en caoutchouc et des chaussures résistant aux acides.
- Éviter les éclaboussures. Il n'est pas recommandé de pulvériser. Un gallon de produit concentré peut graver et nettoyer une surface de 150 pi. ca. à 200 pi. ca. (14 m^2 à 18 m^2).
- Un gallon de solution diluée peut graver et nettoyer une surface de 300 pi. ca. à 400 pi. ca. (28 m^2 à 37 m^2). Le taux de recouvrement réel dépend de la porosité et de l'état de la surface.
- Pour de meilleurs résultats, utilisez un arrosoir en plastique pour distribuer uniformément le produit, ou étendez le produit avec un balai ou une brosse non métallique à poils durs.
- Sur les surfaces inclinées, commencez par le point le plus bas et remontez vers le haut.
- **Pour de meilleurs résultats, appliquez le NETTOYANT ET PRÉPARATEUR POUR BÉTON ET MAÇONNERIE BEHR PREMIUM[MC] No. 991 sur une surface sèche.**
- Laissez agir le produit pendant 10 à 20 minutes, puis frottez vigoureusement.
- Ne pas laisser le produit sécher sur la surface.
- Bien rincer la surface avec de l'eau fraîche et frotter pour bien éliminer tous les résidus. Laver à la pression pour de meilleurs résultats. Enlever l'excès d'eau avec une raclette non métallique ou une lavette.
  Remarque : Une autre application peut être nécessaire aux endroits très tachés ou présentant de vieilles taches.
- La surface est prête lorsque sa texture ressemble à du papier sablé à grain moyen et que la surface ne présente aucun résidu ni trace de béton.

NETTOYAGE

- Bien rincer l'ensemble des surfaces, des vêtements et des outils avec de l'eau fraîche après utilisation.
- Si le produit entre en contact avec des surfaces peintes ou finies, rincez immédiatement à l'eau fraîche.
- Pour l'élimination des contenants vides et du produit inutilisé, communiquez avec votre service local de collecte des ordures ménagères.

† **ATTENTION!** Si vous grattez, poncez ou éliminez la vieille peinture, une poussière de plomb risque de se dégager. LE PLOMB EST TOXIQUE. Appelez le numéro d'urgence du National Lead Information Hotline (Centre national d'information sur le plomb) au 1-800-424-LEAD ou visitez www.epa.gov/lead.

GARANTIE LIMITÉE BEHR PROCESS CORPORATION garantit que ce produit répond aux normes de fabrication de BEHR. Si le produit ne répond pas à ces normes, BEHR PROCESS CORPORATION pourra, à sa discrétion et avec une preuve d'achat, vous fournir un montant équivalent d'un nouveau produit ou vous rembourser le montant de l'achat de ce produit. **Cette garantie exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre pour l'application ou l'élimination de tout produit et (2) les dommages indirects ou consécutifs, qu'ils soient causés par un manquement à une garantie expresse ou implicite, une conduite négligente, une responsabilité inconditionnelle ou toute autre doctrine.** Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs; par conséquent, les limitations ou les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous confère certains droits légaux et peut également vous conférer d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

Pour consulter un professionnel en recouvrement certifié BEHR, composez le 1-800-854-0133, poste 2 (É.-U. seulement).

DANGER! CORROSIF! PEUT CAUSER DES BRÛLURES AUX YEUX ET DES LÉSIONS TISSULAIRES PERMANENTES. PRODUIT NOCIF SI INGÉRÉ. CONTIENT DU SEL ORGANIQUE. ÉVITER LE CONTACT AVEC LA PEAU. PEUT PROVOQUER DES LÉSIONS CUTANÉES PERMANENTES ET UNE IRRITATION DU SYSTÈME RESPIRATOIRE GRAVE. UTILISER DANS UN ENDROIT SUFFISAMMENT AÉRÉ. Porter des vêtements, des lunettes de protection ainsi que des gants en caoutchouc résistant aux acides. Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation. Un appareil respiratoire utilisé correctement peut offrir une protection supplémentaire. **PREMIERS SOINS :** Contact avec les yeux ou la peau : En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement avec de l'eau pendant au moins 20 minutes. Consulter un médecin si l'irritation ou les symptômes de surexposition persistent. En cas d'inhalation, se déplacer à l'air frais. En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir. Consulter immédiatement un médecin. Donner de l'eau pour diluer le produit dans l'estomac. Ne jamais donner quoi que ce soit par la bouche à une personne inconsciente.

ATTENTION : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS – NE PAS INGÉRER.

BEHR

Une société Masco

©2011 BEHR PROCESS CORPORATION
Santa Ana, CA 92704 U.S.A. • behr.com
V.O.C. (C.O.V) 0 WT. % • REV. 04/11